



EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA BASE DE GRÚAS SITA EN C/HIEDRA, 26

En el día de hoy ha tenido lugar una evaluación de riesgos laborales en la base de grúas sita en la C/Hiedra, 26, llevada a cabo por los Servicios de Prevención del Ayuntamiento a instancias de la Inspección de Trabajo.

En la misma, se ha procedido a evaluar el potencial riesgo derivado de la instalación de la CPU del sistema informático, motivo por el cual dicha Inspección ordenó la actuación de los técnicos municipales de prevención.

A tal efecto, se han inspeccionado cuatro grúas sin que en las mismas se haya observado modificación alguna a fecha de hoy, estando previsto el traslado de las CPUs de las mismas a la parte posterior sita tras el asiento del copiloto, y pantalla y teclado encajados en el salpicadero

La fecha estimada para la realización de las citadas modificaciones será en torno a finales de año o, como máximo, en el primer trimestre del 2016.

Desde esta Sección Sindical, llevaremos a cabo la vigilancia de los plazos previstos a fin de adoptar las medidas oportunas en caso de su incumplimiento

Madrid, 29 de octubre de 2015



Unión General de Trabajadores

Pº de los Olmos nº 20. 28005 Madrid Telf.: 91 468 27 79 Fax: 91 506 03 79

Web: www.ugt-aytomadrid.com E-mail: ugtaytomadridsgp@gmail.com Foro: ugtaytomadrid.mforos.com

INFORMACIÓN